


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 06

SEMANA N° 06		05/02/2024		Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)				Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LAB.	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
82	Agua de mar	1ra Playa Punta de Bombón	46	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.80	NO SALUDABLE
83	Agua de mar	Playa Motobomba	350	MALA	0	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.30	NO SALUDABLE
84	Agua de mar	1ra Playa de Mejía	70	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
85	Agua de mar	Playa Sombrero Grande	7.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
86	Agua de mar	Playa Las Rocas	1.8	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	AUSENCIA	0	0.75	NO SALUDABLE
87	Agua de mar	Playa Albatroz	1.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
88	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	2	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
89	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	49	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
90	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	70	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
91	Agua de mar	Playa Catarindo	79	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	7	3	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /MINSA-DIGESA V.02

**CALIFICACIÓN SANITARIA
SALUDABLE**

**RANGO DE VALORES DE ICSP
1**