


## EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

### SEMANA N° 07

SEMANA N° 07		14/02/2024	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LAB.	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
92	Agua de mar	1ra Playa Punta de Bombón	220	MALA	0	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	0.50	NO SALUDABLE
93	Agua de mar	Playa Motobomba	920	MALA	0	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.30	NO SALUDABLE
94	Agua de mar	1ra Playa de Mejía	1600	MALA	0	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	0.50	NO SALUDABLE
95	Agua de mar	Playa Sombrero Grande	170	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
96	Agua de mar	Playa Las Rocas	140	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.80	NO SALUDABLE
97	Agua de mar	Playa Albatroz	26	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
98	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	21	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
99	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	170	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
100	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	49	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
101	Agua de mar	Playa Catarindo	1600	MALA	0	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	0.50	NO SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	5	5	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /MINSA-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA  
SALUDABLE

RANGO DE VALORES DE ICSP  
1