


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 23

SEMANA N° 23		04/06/2024		Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)				Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LAB.	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
299	Agua de mar	1ra Playa Punta de Bombón	350	MALA	0	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.45	NO SALUDABLE
300	Agua de mar	Playa Motobomba	130	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
301	Agua de mar	1ra Playa de Mejía	240	MALA	0	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.45	NO SALUDABLE
302	Agua de mar	Playa Sombrero Grande	140	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
303	Agua de mar	Playa Las Rocas	170	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
304	Agua de mar	Playa Albatroz	79	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
305	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	240	MALA	0	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.45	NO SALUDABLE
306	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	34	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
307	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	350	MALA	0	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	0.50	NO SALUDABLE
308	Agua de mar	Playa Catarindo	350	MALA	0	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.45	NO SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	1	9	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA

RANGO DE VALORES DE ICSP

SALUDABLE

1