


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 25

| SEMANA N° 25 | | 18/06/2024 | | Control de la Calidad Microbiologica (CM) | | | Calidad Limpieza (CL) | | | | Calidad Servicios Higiénicos (CSH) | | Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP) | |
|--------------|-------------|---------------------------|--|---|---------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|----------------|------------------------------------|---------|--|--------------|
| CODIGO LAB. | Tipo | Punto de Muestreo | Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml) | Calificacion | Puntaje | Limpieza de la Playa (LP) | | Recipientes para residuos (RRS) | | Puntaje LP+RRS | Calificacion | Puntaje | Puntaje CM+CL+CSH | Calificacion |
| | | | | | | Calificacion | Puntaje | Calificacion | Puntaje | | | | | |
| 321 | Agua de mar | 1ra Playa Punta de Bombón | 23 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | AUSENCIA | 0 | 0.95 | NO SALUDABLE |
| 322 | Agua de mar | Playa Motobomba | 49 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | AUSENCIA | 0 | 0.95 | NO SALUDABLE |
| 323 | Agua de mar | 1ra Playa de Mejía | 31 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | AUSENCIA | 0 | 0.95 | NO SALUDABLE |
| 324 | Agua de mar | Playa Sombrero Grande | 23 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | AUSENCIA | 0 | 0.95 | NO SALUDABLE |
| 325 | Agua de mar | Playa Las Rocas | 70 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | AUSENCIA | 0 | 0.95 | NO SALUDABLE |
| 326 | Agua de mar | Playa Albatroz | 46 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | AUSENCIA | 0 | 0.95 | NO SALUDABLE |
| 327 | Agua de mar | Tercera Playa Mollendo | 110 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | AUSENCIA | 0 | 0.95 | NO SALUDABLE |
| 328 | Agua de mar | Segunda Playa Mollendo | 49 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | PRESENCIA | 0.05 | 1.00 | SALUDABLE |
| 329 | Agua de mar | Primera Playa Mollendo | 46 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | PRESENCIA | 0.05 | 1.00 | SALUDABLE |
| 330 | Agua de mar | Playa Catarindo | 49 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | AUSENCIA | 0 | 0.95 | NO SALUDABLE |

| PLAYAS | SALUDABLE | NO SALUDABLE | TOTAL REPORTADAS |
|--------|-----------|--------------|------------------|
| ISLAY | 2 | 8 | 10 |



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA

RANGO DE VALORES DE ICSP

SALUDABLE

1