


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 34

SEMANA N° 34		10/02/2025		Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)				Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LAB.	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
100	Agua de mar	1ra Playa Punta de Bombón	33	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
101	Agua de mar	Playa Motobomba	34	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
102	Agua de mar	1ra Playa de Mejía	70	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
103	Agua de mar	Playa Sombrero Grande	33	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
104	Agua de mar	Playa Las Rocas	21	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
105	Agua de mar	Playa Albatroz	70	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
106	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	49	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
107	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	49	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
108	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	33	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
109	Agua de mar	Playa Catarindo	17	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	2	8	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA
SALUDABLE

RANGO DE VALORES DE ICSP
1